

# 九十二年度毒性化學物質臨廠輔導紀錄表

一、輔導時間：九十二年八月二十六日 上午 9 時 20 分

二、廠商名稱：久聯化學工業股份有限公司

三、會同單位及人員：

新竹縣環境保護局	曾新吉
久聯化工	羅吉章
工研院環安中心	陳范倫
工研院環安中心	周文怡

四、毒化物使用種類：丙烯晴、1,3-丁二烯、二異氰酸甲苯、二氯甲烷、二甲基甲醯胺、丙烯酸丁酯

五、現勘綜合意見

- 1、實驗室標示(毒化物運作場所)不明、毒化物上鎖管理及廢液的管理標示



圖一、實驗室無標示毒化物運作廠之標示



毒化物無上鎖管理

圖二、毒化物無上鎖管理

## 2、運作廠所(TDI、丁二烯)的標示與告示牌



圖三、丁二烯標示不明




圖三、TDI 標示不明

- 3、丁二烯與其他易燃性液體儲存區位置並無隔離，事故發生時會造成嚴重後果。



圖三、丁二烯及其他易燃液體儲放位置太近

- 4、須注意易燃性液體以水滅火之效能，建議改以泡沫滅火為佳。
- 5、儲存場所(易燃)之電器設備等均無防爆設計，一旦有可燃性氣、液體洩漏時將可能導致火災及爆炸發生。



## 2.分析結果

採樣點	編號	分析項目	濃度值	偵測下限 (mg/ Kg)
路旁土樣	1	TDI	N.D	1
		DMF	N.D	3
		AN	N.D	0.005
路旁土樣	2	TDI	N.D	1
		DMF	N.D	3
		AN	N.D	0.005
廢水處理廠	3	TDI	N.D	1
		DMF	N.D	3
		AN	N.D	0.005