

107 年 7 月 環境事故 監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	7/1	南投縣埔里鎮香菇工寮火警事故	監控
2	7/1	桃園市大園區○○機場冒煙事故	監控
3	7/1	新北市三峽區工廠火警事故	監控
4	7/2	高雄市林園區○○公司燃燒塔異常排放事故	監控
5	7/3	桃園市大園區○○公司氯化氫洩漏事故	監控
6	7/3	高雄市三民區○○公司火警事故	監控
7	7/3	南投縣南投市台灣○○公司火警事故	監控
8	7/4	臺北市北投區○○汽修廠火警事故	監控
9	7/4	新北市樹林區○○鐵工廠火警事故	監控
10	7/4	新北市中和區○○汽車廠火警事故	監控
11	7/5	新竹市香山區○○玻璃倉庫火警事故	監控
12	7/5	臺中市南屯區○○製藥公司火警事故	監控
13	7/5	臺中市西屯區○○火鍋中央廚房火警事故	監控
14	7/6	宜蘭縣宜蘭市○○大學生資樓火警事故	監控
15	7/6	雲林縣斗六市○○公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	7/9	彰化縣芳苑鄉○○公司火警事故	監控
17	7/9	臺中市大里區○○工業社火警事故	監控
18	7/10	高雄市林園區○○公司排放黑煙事故	監控
19	7/13	臺南市新營區○○公司火警事故	監控
20	7/14	新竹市東區公道五路二段疑似多氣聯苯洩漏事故	出勤
21	7/14	高雄市台 88 線東向 6.5 公里槽車追撞事故	監控
22	7/14	高雄市前鎮區○○機械公司火警事故	監控
23	7/16	新竹縣湖口鄉○○科技公司火警事故	監控
24	7/17	高雄市小港區○○鋼鐵火警事故	監控
25	7/17	澎湖縣湖西鄉中油公司湖西油庫洩漏事故	出勤
26	7/18	臺中市大雅區工廠火警事故	監控
27	7/18	高雄市林園區○○公司疑似排放異味事故	監控
28	7/19	新北市中和區○○壓克力公司火警事故	監控
29	7/19	宜蘭縣冬山鄉民宅乙炔爆炸事故	監控
30	7/20	臺中市東勢區與豐勢路路口天然氣洩漏事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
31	7/20	嘉義縣民雄鄉○○機器公司火警事故	監控
32	7/21	桃園市大園區○○公司火警事故	監控
33	7/22	彰化縣線西鄉台 61 線北上 169 公里酚槽車洩漏事故	出勤
34	7/22	新北市泰山區○○公司火警事故	監控
35	7/23	新竹縣湖口鄉○○公司火警事故	監控
36	7/23	雲林縣麥寮鄉○○公司異常排放事故	監控
37	7/23	高雄市小港區台灣○○火警事故	監控
38	7/23	高雄市小港區○○公司火警事故	監控
39	7/24	彰化縣線西鄉○○精機廠火警事故	監控
40	7/24	臺中市台 61 線南下 133 公里槽車交通事故	監控
41	7/25	新竹縣湖口鄉○○光電氫氧化鉀洩漏事故	監控
42	7/26	臺中市南區汽車租賃行火警事故	監控
43	7/26	屏東縣屏東市冷凍倉儲火警事故	監控
44	7/26	臺北市大安區臺大○○生醫工程館火警事故	監控
45	7/27	臺東縣臺東市○○公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
46	7/27	新北市板橋區崇順行火警事故	出勤
47	7/27	新北市中和區挖斷瓦斯管線洩漏事故	監控
48	7/29	桃園市觀音區○○公司火警事故	監控
49	7/30	宜蘭縣宜蘭市○○實業公司火警事故	監控
50	7/30	苗栗縣國道三號南下大山交流道柴油小貨車火警事故	監控
51	7/31	桃園市大園區○○機場○○航廈火警事故	監控
52	7/31	新北市五股區○○企業社火警事故	監控