

108 年 1 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	01/04	嘉義縣民雄鄉○○村天然氣洩漏事故	監控
2	01/05	臺中市神岡區○○公司火警事故	監控
3	01/05	嘉義縣民雄鄉○○公司火警事故	監控
4	01/05	高雄市鳥松區倉儲火警事故	監控
5	01/05	新北市五股區台灣○○公司氮氣洩漏事故	出勤
6	01/05	高雄市岡山區廢棄物堆置場火警事故	監控
7	01/08	臺南市安南區○○綠能科技公司火警事故	監控
8	01/09	臺中市沙鹿區國道三號北上 179 公里硫酸槽車火警事故	監控
9	01/12	臺南市善化區○○公司火警事故	出勤
10	01/08	高雄市林園區○○化工公司火警事故	出勤
11	01/08	雲林縣斗六市○○塗料火警事故	監控
12	01/14	高雄市林園區○○林園廠燃燒塔異常排放事故	監控
13	01/15	臺中市龍井區中央南路疑似不明液體事故	監控
14	01/17	嘉義縣國道一號南下 275.2 公里硫磺空槽車火警事故	監控
15	01/18	新北市五股區○○科技火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	01/18	臺北市國道一號北上 24.2 公里汽油槽車追撞事故	監控
17	01/19	高雄市國道 1 號南下 369 公里液氮槽車擦撞事故	監控
18	01/21	臺北市中山區建國北路二段天然氣洩漏事故	監控
19	01/21	桃園市中壢區台灣○○公司火警事故	出勤
20	01/22	高雄市楠梓區國道 1 號北上 353.2 公里油罐車擦撞事故	監控
21	01/23	南投縣南投市○○飼料公司火警事故	監控
22	01/23	臺北市北投區○○汽修廠火警事故	監控
23	01/23	雲林縣斗六市○○○○公司火警事故	監控
24	01/24	宜蘭縣台 9 丁線南下 16 公里處氫氧化鈉槽車洩漏事故	出勤
25	01/25	臺中市沙鹿區○○資源回收場火警事故	監控
26	01/26	桃園市桃園區○○實業火警事故	監控
27	01/28	新北市國道三號北上 35 公里油罐車追撞事故	監控
28	01/28	高雄市大寮區○○紙廠火警事故	監控
29	01/29	高雄市鳳山區中山路與大東一路路口天然氣洩漏事故	監控
30	01/29	新竹縣新埔鎮○○新世紀公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
31	01/29	臺南市善化區台灣○○顯示玻璃公司鹽酸洩漏事故	監控
32	01/29	桃園市大溪區○○電子公司宿舍火警事故	監控
33	01/30	臺北市士林區○○傢俱工廠火警事故	監控
34	01/31	屏東縣枋寮鄉○○○公司火警事故	監控
35	01/31	嘉義縣水上鄉倉庫火警事故	監控
36	01/31	桃園市楊梅區回收場火警事故	監控