

108 年 8 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	8/1	屏東縣枋寮鄉○○科技公司火警事故	監控
2	8/2	高雄市台 88 線西行 2 公里疑似苯乙烯洩漏事故	監控
3	8/2	臺南市南區○○公司火警事故	監控
4	8/3	宜蘭縣宜蘭市中華路與自強路路口氫氧化鈉與氫氧化鉀棄置事故	監控
5	8/4	苗栗縣國道一號北上 151.8 公里 X 光巡迴車火警事故	監控
6	8/5	新北市國道一號南下 33.1 公里瓦斯鋼瓶掉落事故	監控
7	8/5	彰化縣埤頭鄉○○製酒公司爆炸事故	監控
8	8/5	高雄市仁武區鳳仁路與八德一路路口柴油油罐車擦撞事故	監控
9	8/6	臺北市南港區鐵皮工廠火警事故	監控
10	8/7	高雄市三民區建工路水溝蓋冒火事故	監控
11	8/8	宜蘭縣頭城鎮○○製香工廠火警事故	監控
12	8/8	臺中市南區高院路與南平路路口天然氣洩漏事故	監控
13	8/8	臺北市南港區園區街天然氣洩漏事故	監控
14	8/9	高雄市國道一號南下 357 公里氫氧化鈉槽車事故	監控
15	8/9	苗栗縣苗栗市倉庫火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	8/10	高雄市鳳山區○○實業公司火警事故	監控
17	8/10	桃園市大園區鐵皮工廠火警事故	監控
18	8/11	新北市三重區○○公司液氮洩漏事故	出勤
19	8/12	高雄市大寮區華中路與大寮路路口硫酸槽車擦撞事故	監控
20	8/12	桃園市國道一號北上 52 公里空油罐車追撞事故	監控
21	8/12	臺南市仁德區中正路二段水溝異味事故	出勤
22	8/13	臺北市北投區○○汽修廠火警事故	監控
23	8/14	臺北市松山區南京東路四段天然氣洩漏事故	監控
24	8/14	高雄市燕巢區倉庫火警事故	監控
25	8/15	臺南市國道一號北上 326 公里空油罐車追撞事故	監控
26	8/15	新北市五股區○○公司火警事故	監控
27	8/16	臺北市國道一號北上 17.8 公里空油罐車追撞事故	監控
28	8/17	臺北市大安區○○科技大學火警事故	監控
29	8/18	桃園市觀音區○○公司過氧化氫爆炸事故	出勤
30	8/19	苗栗縣造橋鄉○○焰花公司爆炸事故	監控
31	8/21	新北市五股區民義路二段二甲苯槽車火警事故	出勤

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	8/22	臺北市北投區○○蛋糕工廠火警事故	監控
33	8/23	新北市國道一號北上 9.3 公里空油罐車追撞事故	監控
34	8/23	高雄市國道一號北上 342 公里氯化鋁大貨車火警事故	監控
35	8/24	彰化縣鹿港鎮○○金屬工業公司火警事故	監控
36	8/25	臺北市松山區○○醫院火警事故	監控
37	8/26	臺南市國道一號南下 310.7 公里槽車擦撞事故	監控
38	8/26	桃園市國道二號西向 10.7 公里混凝土藥劑槽車擦撞事故	監控
39	8/27	高雄市岡山區○○資源回收廠火警事故	監控
40	8/27	宜蘭縣五結鄉○○企業社火警事故	監控
41	8/28	苗栗縣竹南鎮○○光電竹南廠氫氟酸洩漏事故	監控
42	8/28	基隆市中正區○○冷凍工廠氨氣洩漏事故	監控
43	8/29	彰化縣埔心鄉○○公司火警事故	監控
44	8/30	彰化縣埔鹽鄉○○公司火警事故	監控