

109 年 2 月 環境事故 監控及通報統計表

| 區分 | 日期 | 事故名稱 | 監控/出勤 |
|----|------|-----------------------------|-------|
| 1 | 2/2 | 新北市五股區○○食品公司火警事故 | 監控 |
| 2 | 2/2 | 新北市淡水區關渡大橋油罐車洩漏事故 | 監控 |
| 3 | 2/6 | 花蓮縣玉里鎮○○醫院火警事故 | 監控 |
| 4 | 2/8 | 臺北市內湖區新明路不明異味事故 | 監控 |
| 5 | 2/8 | 南投縣南投市○○公司火警事故 | 監控 |
| 6 | 2/9 | 桃園市大園區○○環保工程公司火警事故 | 監控 |
| 7 | 2/10 | 新北市中和區中山路二段天然氣洩漏事故 | 監控 |
| 8 | 2/11 | 桃園市大園區廢棄工廠火警事故 | 監控 |
| 9 | 2/11 | 苗栗縣竹南鎮垃圾掩埋場火警事故 | 監控 |
| 10 | 2/11 | 雲林縣北港鎮資源回收場火警事故 | 監控 |
| 11 | 2/12 | 苗栗縣國道三號南下 154.7 公里雙氧水槽車洩漏事故 | 監控 |
| 12 | 2/12 | 彰化縣埤頭鄉興工路塑膠回收工廠火警事故 | 監控 |
| 13 | 2/13 | 新北市新莊區○○○○○公司火警事故 | 出勤 |
| 14 | 2/13 | 新北市新莊區○○汽車廠火警事故 | 監控 |
| 15 | 2/14 | 桃園市蘆竹區○○印染公司火警事故 | 監控 |

| 區分 | 日期 | 事故名稱 | 監控/出勤 |
|----|------|----------------------------|-------|
| 16 | 2/14 | 新北市土城區○○實業火警事故 | 監控 |
| 17 | 2/14 | 桃園市觀音區○○企業火警事故 | 監控 |
| 18 | 2/15 | 新北三重○○精密材料公司火警事故 | 監控 |
| 19 | 2/16 | 桃園市大園區○○五金貿易火警事故 | 監控 |
| 20 | 2/18 | 桃園市國道三號北上 57 公里硫酸貨車追撞事故 | 監控 |
| 21 | 2/18 | 桃園市龜山區○○○實業公司火警事故 | 監控 |
| 22 | 2/18 | 臺北市北投區○○開發公司火警事故 | 監控 |
| 23 | 2/19 | 屏東縣台 88 線西向 19.7 公里油罐車火警事故 | 監控 |
| 24 | 2/19 | 新北市新店區○○醫院火警事故 | 監控 |
| 25 | 2/21 | 臺東縣臺東市○○製冰廠氨氣洩漏事故 | 監控 |
| 26 | 2/22 | 高雄市仁武區塑膠工廠火警事故 | 監控 |
| 27 | 2/24 | 桃園市桃園區○○科技公司火警事故 | 出勤 |
| 28 | 2/25 | 高雄市國道一號北上 365.1 公里煤油槽車追撞事故 | 監控 |
| 29 | 2/25 | 彰化縣線西鄉○○電化材科技公司關廠事件 | 出勤 |
| 30 | 2/27 | 彰化縣和美鎮○○化學公司氯化亞鐵洩漏事故 | 監控 |

| 區分 | 日期 | 事故名稱 | 監控/出勤 |
|----|------|----------------------------|-------|
| 31 | 2/27 | 嘉義縣朴子市光復新路電土爆炸事故 | 監控 |
| 32 | 2/27 | 桃園市中壢區合江二路不明異味事故 | 監控 |
| 33 | 2/28 | 屏東縣台 88 線東向 12.6 公里油罐車擦撞事故 | 監控 |
| 34 | 2/28 | 臺北市士林區○○企業火警事故 | 監控 |
| 35 | 2/29 | 新北市五股區倉庫火警事故 | 監控 |