

## 109 年 3 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	3/2	桃園市八德區○○企業社火警事故	出勤
2	3/2	桃園市中壢區○○汽車公司火警事故	監控
3	3/4	臺北市中正區○○大學公共衛生學院火警事故	監控
4	3/6	高雄市大樹區○○爆炸事故	監控
5	3/7	新北市○○區煉油廠安全閥跳脫事故	監控
6	3/7	彰化縣芳苑鄉○○塑膠公司火警事故	監控
7	3/8	彰化縣鹿港鎮○○公司火警事故	出勤
8	3/8	雲林縣水林鄉○○飼料公司火警事故	監控
9	3/9	高雄市苓雅區中正交流道南下匝道口油罐車擦撞事故	監控
10	3/10	臺中市國道一號北上 168 公里雙酚 A 洩漏事故	出勤
11	3/21	臺南市仁德區○○企業○○廠火警事故	監控
12	3/21	雲林縣大埤鄉○○工業區服務中心火警事故	監控
13	3/22	臺中市大肚區○○企業社火警事故	監控
14	3/23	雲林縣斗六市木棧板存放場火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
15	3/24	臺南市安南區○○電子公司火警事故	監控
16	3/25	新竹市北區天府路二段大貨車擦撞事故	監控
17	3/25	桃園市中壢區○○公司氫氟酸煙霧逸散事故	出勤
18	3/25	臺南市安南區○○科技火警事故	監控
19	3/26	彰化縣鹿港鎮○○鋼鐵公司火警事故	監控
20	3/26	桃園市中壢區○○科技氫氟酸洩漏事故	出勤
21	3/26	彰化縣員林市○○造紙公司火警事故	監控
22	3/27	臺北市國道一號南下 15.5 公里油罐車擦撞事故	監控
23	3/28	彰化縣台 61 線 175.8 公里化學原料桶疑似掉落事故	監控
24	3/29	桃園市龍潭區○○公司火警事故	監控
25	3/30	新北市五股區中興路二段柴油管線洩漏事故	監控
26	3/30	臺北市國道一號北上 21.4 公里油罐車擦撞事故	監控