

## 109 年 4 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	4/1	高雄市林園區○○林園廠氯乙烯洩漏事故	出勤
2	4/1	屏東縣枋寮鄉○○○鋼鐵公司火警事故	監控
3	4/6	桃園市桃園區○○公司火警事故	監控
4	4/9	桃園市中壢區○○電腦公司火警事故	監控
5	4/12	高雄市林園區○○林園廠燃燒塔異常排放事故	監控
6	4/13	臺南市永康區○○企業公司火警事故	監控
7	4/13	桃園市新屋區○○企業公司火警事故	監控
8	4/14	臺中市大甲區○○工業公司火警事故	監控
9	4/14	桃園市大園區○○公司火警事故	監控
10	4/14	新北市新店區傢俱行火警事故	監控
11	4/16	臺北市國道一號南下 24.6 公里油罐車擦撞事故	監控
12	4/17	新北市泰山區泰林路三段與泰山路路口油罐車擦撞事故	監控
13	4/17	嘉義縣國道一號南下 259.6 公里氫氟酸與硝酸洩漏事故	監控
14	4/20	高雄市燕巢區介壽東路苯乙烯槽車碰撞事故	監控
15	4/20	新北市五股區○○廣告工程公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	4/20	彰化縣線西鄉○○資源回收處理廠火警事故	監控
17	4/22	高雄市林園區台灣○○○公司 1,2-二氯乙烷洩漏事故	出勤
18	4/23	嘉義市西區新民路液化石油氣槽車洩漏事故	監控
19	4/24	臺北市北投區○○○重工倉庫火警事故	監控
20	4/25	臺南市白河區○○公司火警事故	監控
21	4/28	桃園市國道三號南下 71.4 公里氯化鈣槽車追撞事故	監控
22	4/28	桃園市國道一號北上 51.5 公里液氮槽車交通事故	監控
23	4/28	臺中市龍井區○○紡織公司火警事故	監控
24	4/29	嘉義縣民雄鄉○○鋁業公司火警事故	監控
25	4/29	新北市中和區○○鋁門窗工廠火警事故	監控