

109 年 7 月 環境事故 監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	7/1	宜蘭縣冬山鄉○○金屬公司火警事故	監控
2	7/1	桃園市觀音區○○企業公司刺激性氣體洩漏事故	監控
3	7/1	南投縣南投市南崗三路天然氣洩漏事故	監控
4	7/2	高雄市林園區○○燃燒塔異常排放事故	監控
5	7/5	臺北市內湖區○○處理廠天然氣洩漏事故	監控
6	7/6	新北市汐止區○○工業公司火警事故	監控
7	7/6	臺中市梧棲區經一路與大通路路口硝酸貨車洩漏事故	監控
8	7/6	苗栗縣台 61 線北上 111 公里鹽酸槽車洩漏事故	監控
9	7/6	新竹市東區○○電腦公司火警事故	監控
10	7/7	新北市蘆洲區五股交流道南下匝道口油罐車碰撞事故	監控
11	7/8	苗栗縣竹南鎮○○光電公司火警事故	監控
12	7/8	新北市國道一號北上 15.1 公里油罐車追撞事故	監控
13	7/9	高雄市岡山區鴨毛瀝青工廠火警事故	監控
14	7/10	宜蘭縣羅東鎮○○木材廠火警事故	監控
15	7/10	臺中市西屯區○○彩藝包裝公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	7/10	臺中市烏日區○○工業公司火警事故	監控
17	7/11	新北市永和區文化路 113 巷天然氣洩漏事故	監控
18	7/13	新北市土城區台灣○○精密工業公司火警事故	出勤
19	7/14	雲林縣斗六市○○化學公司化學品冒煙事故	出勤
20	7/14	桃園市龍潭區○○○○公司化學品疑似洩漏事故	出勤
21	7/14	南投縣草屯鎮中正路露天汽車回收場火警事故	監控
22	7/15	雲林縣麥寮鄉○○石化公司○○一廠火警事故	出勤
23	7/17	臺北市內湖區民權東路六段貨櫃火警事故	監控
24	7/17	嘉義縣民雄鄉○○開發公司火警事故	監控
25	7/17	臺北市中正區和平西路二段天然氣洩漏事故	監控
26	7/17	雲林縣台西鄉台 61 線北上 235.5 公里油罐車追撞事故	監控
27	7/18	嘉義縣民雄鄉建國路三段異味事故	監控
28	7/21	臺南市安南區○○醫院火警事故	監控
29	7/21	彰化縣線西鄉台灣○○化學公司氣爆事故	監控
30	7/22	新北市三重區安親班火警事故	監控
31	7/22	桃園市觀音區○○玻璃工業公司疑似瓦斯洩漏事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	7/22	臺北市北投區○○醫院火警事故	監控
33	7/25	高雄市小港區財團法人○○聯誼會火警事故	監控
34	7/27	臺中市龍井區○○電廠倉庫火警事故	監控
35	7/27	彰化縣北斗鎮斗中路 921 號天然氣洩漏事故	監控
36	7/27	彰化縣彰化市工廠硝酸儲槽洩漏事故	監控
37	7/27	臺北市南港區市立○○醫院火警事故	監控
38	7/28	嘉義縣國道一號南下 265.9 公里硫酸槽車翻覆事故	監控
39	7/28	臺南市新化區○○產銷班倉庫火警事故	監控
40	7/29	桃園市新屋區○○鋼瓶回收廠火警事故	監控
41	7/30	雲林縣斗六市○○工業公司火警事故	監控
42	7/31	桃園市龜山區○○油脂公司火警事故	監控