

109 年 9 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	9/2	高雄市台 88 線東向 4 公里處空油罐車交通事故	監控
2	9/2	臺中市大雅區工廠火警事故	監控
3	9/3	南投縣南投市○○顏料公司火警事故	出勤
4	9/4	彰化縣福興鄉○○家具行火警事故	監控
5	9/4	高雄市岡山區○○○橡膠公司火警事故	監控
6	9/8	桃園市國道一號南下 47.8 公里空槽車碰撞事故	監控
7	9/9	高雄市旗津區漁船氨氣洩漏事故	監控
8	9/10	臺南市下營區小貨車火警事故	監控
9	9/11	臺南市國道一號北上 303.2 公里異丙醇槽車翻覆事故	監控
10	9/11	高雄市前鎮區翠亨北路○○倉儲乙烯洩漏事故	監控
11	9/12	臺南市東區府東街天然氣洩漏事故	監控
12	9/14	彰化縣員林市垃圾場火警事故	監控
13	9/15	臺南市台 86 線接國道一號北上棕櫚油槽車洩漏事故	監控
14	9/15	臺南市北區○○醫院產房冒煙事故	監控
15	9/16	支援高雄市前鎮區疑似乙烯洩漏後續環境偵檢作業	出勤

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	9/17	屏東縣屏東市衛生福利部○○老人之家火警事故	監控
17	9/17	南投縣草屯鎮禮儀社倉庫火警事故	監控
18	9/18	高雄市鳥松區鐵皮倉庫丙烯酸乙酯洩漏事故	監控
19	9/18	臺南市國道一號南下 310.1 公里油罐車交通事故	監控
20	9/19	高雄市林園區○○聚合公司火警事故	監控
21	9/20	宜蘭縣台 9 丁線 10.1 公里油罐車碰撞事故	監控
22	9/20	新北市中和區○○國小火警事故	監控
23	9/20	雲林縣斗六市○○大橋下空地火警事故	監控
24	9/20	雲林縣斗六資源回收場火警事故	監控
25	9/21	臺北市大安區○○大學第二學生活動中心火警事故	監控
26	9/22	臺中市豐原區○○企業社火警事故	監控
27	9/22	桃園市中壢區經濟部○○○○局火警事故	監控
28	9/23	新竹縣新埔鎮○○○○纖維廠火警事故	監控
29	9/24	臺南市國道一號南下 282.3 公里三氟化氮槽車追撞事故	監控
30	9/25	高雄市大寮區四維路天然氣洩漏事故	監控
31	9/26	新北市新莊區○○塑膠公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	9/26	臺中市大里區○○汽車美容廠火警事故	監控
33	9/26	彰化縣溪州鄉○○橡膠公司火警事故	監控
34	9/26	澎湖縣馬公市資源回收廠火警事故	監控
35	9/26	臺中市霧峰區○○杏鮑菇農場火警事故	監控
36	9/26	彰化縣芳苑鄉○○家具公司火警事故	監控
37	9/28	新北市中和區景安路天然氣洩漏事故	監控
38	9/30	彰化縣國道三號南下 196 公里氫氣槽車火警事故	監控
39	9/30	桃園市大溪區員林路一段 467 號空油罐車交通事故	監控
40	9/30	彰化縣社頭鄉○○實業公司火警事故	監控