

# 110 年 1 月環境事故監控及通報統計表

| 區分 | 日期   | 事故名稱                   | 監控/出勤 |
|----|------|------------------------|-------|
| 1  | 1/1  | 彰化縣鹿港鎮○○企業火警事故         | 監控    |
| 2  | 1/4  | 高雄市岡山區○○環保火警事故         | 監控    |
| 3  | 1/4  | 高雄市橋頭區○○企業社火警事故        | 監控    |
| 4  | 1/5  | 新北市五股區○○環保火警事故         | 監控    |
| 5  | 1/5  | 宜蘭縣五結鄉○○○大橋油灌車追撞事故     | 監控    |
| 6  | 1/7  | 臺南市北區○○○○游泳池一氧化碳中毒事故   | 出勤    |
| 7  | 1/8  | 宜蘭縣員山鄉○○合作社○○金柑加工廠火警事故 | 監控    |
| 8  | 1/8  | 高雄市永安區台灣○○公司火警事故       | 監控    |
| 9  | 1/9  | 臺中市南屯區油漆工廠火警事故         | 監控    |
| 10 | 1/10 | 臺南市南區○○交通火警事故          | 監控    |
| 11 | 1/10 | 臺中市北區瓦斯外洩事故            | 監控    |
| 12 | 1/10 | 花蓮縣吉安鄉○○瀝青火警事故         | 監控    |
| 13 | 1/11 | 臺南市安南區○○垃圾衛生掩埋場火警事故    | 監控    |
| 14 | 1/12 | 宜蘭縣宜蘭市○○路民宅水溝不明煙霧事故    | 監控    |
| 15 | 1/12 | 高雄市林園區台灣○○○火警事故        | 出勤    |

| 區分 | 日期   | 事故名稱                    | 監控/出勤 |
|----|------|-------------------------|-------|
| 16 | 1/13 | 彰化縣伸港鄉○○實業火警事故          | 監控    |
| 17 | 1/13 | 雲林縣麥寮鄉○○丙烯腈廠工安事故        | 監控    |
| 18 | 1/13 | 新北市板橋區○○路 18 號瓦斯洩漏事故    | 監控    |
| 19 | 1/14 | 桃園市八德區○○企業火警事故          | 監控    |
| 20 | 1/14 | 高雄市路竹區○○企業工廠火警事故        | 監控    |
| 21 | 1/15 | 苗栗縣台○○線 130 公里槽車碰撞事故    | 監控    |
| 22 | 1/15 | 臺南市後壁區○○企業社火警事故         | 監控    |
| 23 | 1/15 | 新竹縣湖口鄉○○機械火警事故          | 監控    |
| 24 | 1/17 | 桃園市龍潭區洗車廠火警事故           | 監控    |
| 25 | 1/17 | 高雄市小港區○○大林煉油廠重柴油洩漏事故    | 監控    |
| 26 | 1/17 | 臺中市太平區鐵皮倉庫火警事故          | 監控    |
| 27 | 1/18 | 新北市三重區○○街天然氣洩漏事故        | 監控    |
| 28 | 1/19 | 臺南市仁德區○○企業社火警事故         | 監控    |
| 29 | 1/20 | 新竹縣寶山鄉○○生物科技公司不明異味事故    | 監控    |
| 30 | 1/20 | 雲林縣林內鄉○○○竹木業有限公司火警事故    | 監控    |
| 31 | 1/20 | 臺東縣台○○線 10.8K 處甲醇槽車火警事故 | 出勤    |

| 區分 | 日期   | 事故名稱                       | 監控/出勤 |
|----|------|----------------------------|-------|
| 32 | 1/20 | 新北市石碇區廢金屬回收工廠火警事故          | 出勤    |
| 33 | 1/22 | 桃園市觀音區○○科技公司火警事故           | 監控    |
| 34 | 1/22 | 高雄市林園區○○聚合公司異常排放事故         | 監控    |
| 35 | 1/22 | 桃園市新屋區回收場火警事故              | 監控    |
| 36 | 1/23 | 桃園市國道一號南下 69 公里槽車擦撞事故      | 監控    |
| 37 | 1/23 | 雲林縣斗六市○○興業公司火警事故           | 監控    |
| 38 | 1/24 | 彰化縣線西鄉○○電力公司火警事故           | 監控    |
| 39 | 1/24 | 臺中市大雅區○○企業公司火警事故           | 監控    |
| 40 | 1/24 | 金門縣金湖鎮○○企業社火警事故            | 監控    |
| 41 | 1/25 | 臺南市永康區○○○物流火警事故            | 監控    |
| 42 | 1/26 | 臺中市國道三號南下 173 公里鋁蝕刻液槽車翻覆事故 | 監控    |
| 43 | 1/26 | 臺東縣臺東市○○冷凍庫氨氣洩漏事故          | 監控    |
| 44 | 1/26 | 新竹縣寶山鄉矽甲烷貨車洩漏事故            | 出勤    |
| 45 | 1/26 | 高雄市小港區廢棄廠房火警事故             | 監控    |
| 46 | 1/26 | 桃園市觀音區○○科技公司火警事故           | 監控    |
| 47 | 1/27 | 高雄市林園區○○公司異常排放事故           | 監控    |

| 區分 | 日期   | 事故名稱                      | 監控/出勤 |
|----|------|---------------------------|-------|
| 48 | 1/27 | 新北市五股區○○烤漆廠火警事故           | 監控    |
| 49 | 1/27 | 高雄市林園區○○化工公司過氧化異丙苯洩漏事故    | 出勤    |
| 50 | 1/28 | 金門縣金湖鎮○○垃圾衛生掩埋場火警事故       | 監控    |
| 51 | 1/28 | 臺南市柳營區○○應用材料科技公司工安事故      | 監控    |
| 52 | 1/28 | 臺南市國道八號西向 9.4 公里液化氮槽車翻覆事故 | 監控    |
| 53 | 1/28 | 高雄市大寮區華中南路與潮信路路口槽車追撞事故    | 監控    |
| 54 | 1/29 | 高雄市林園區○○化工火警事故            | 出勤    |
| 55 | 1/29 | 新北市永和區○○路天然氣洩漏事故          | 監控    |
| 56 | 1/30 | 彰化縣鹿港鎮○○企業社火警事故           | 監控    |
| 57 | 1/31 | 臺南市學甲區○○化學工業公司火警事故        | 監控    |