

111 年 1 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	1/3	金門縣金湖鎮○○水庫旁貨櫃屋火警事故	監控
2	1/3	桃園市中壢區○○○環保工程公司火警事故	監控
3	1/3	臺南市仁德區○○藝術公司火警事故	監控
4	1/4	新北市五股區○○塑膠公司氮氣鋼瓶洩漏事故	監控
5	1/4	新北市貢寮區電動腳踏車出租行火警事故	監控
6	1/6	苗栗縣苗栗市○○高級農工火警事故	監控
7	1/6	高雄市林園區台灣○○林園廠火警事故	監控
8	1/7	苗栗縣苗栗市○○街天然氣洩漏事故	監控
9	1/7	臺北市大安區○○輪胎行火警事故	監控
10	1/8	臺北市士林區○○木業火警事故	監控
11	1/8	屏東縣九如鄉○○路二段連棟鐵皮屋火警事故	監控
12	1/9	新竹市東區○○氣體空槽保溫材珍珠岩粉逸散事故	監控
13	1/10	南投縣草屯鎮○○木業火警事故	監控
14	1/10	桃園市龍潭區○○工程公司火警事故	監控
15	1/10	彰化縣田尾鄉○○○企業公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	1/11	新竹縣國道一號○下 104.2 公里硝化棉貨車追撞火警事故	監控
17	1/11	彰化縣線西鄉紡織工廠倉庫火警事故	監控
18	1/11	新竹縣湖口鄉台灣○○貴金屬工業公司火警事故	監控
19	1/13	臺南市七股區鐵皮工廠火警事故	監控
20	1/14	高雄市左營區廢棄加油站混合氧化藥劑氣體噴濺事故	監控
21	1/14	高雄市國道一號○上 358.8 公里硫酸槽車擦撞事故	監控
22	1/15	高雄市鼓山區倉庫火警事故	監控
23	1/15	桃園市觀音區台灣○工業公司發煙硫酸洩漏事故	出勤
24	1/15	新竹縣湖口鄉○○科技股份有限公司火警事故	出勤
25	1/16	新北市樹林區○○精密科技公司火警事故	出勤
26	1/17	高雄市大寮區○○○蘇伊士環境資源公司爆炸事故	監控
27	1/17	臺中市霧峰區五○路連棟鐵皮工廠火警事故	監控
28	1/17	雲林縣國道一號○上 241 公里鹽酸槽車翻覆洩漏事故	出勤
29	1/17	臺北市士林區○○汽車修配廠火警事故	監控
30	1/19	嘉義市西區○○路大榮傢俱行火警事故	監控
31	1/20	新北市新店區○○街天然氣洩漏事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	1/20	新竹縣國道三號○上 94 公里瓦斯罐貨車交通事故	監控
33	1/21	桃園市中壢區鐵皮工廠火警事故	監控
34	1/21	雲林縣麥寮鄉○○石化公司煉製一廠火警事故	監控
35	1/24	臺南市國道一號○下 315 公里處丙烯腈槽車翻覆事故	出勤
36	1/25	臺南市國道八號○向 5.1 公里槽車追撞事故	監控
37	1/25	新北市新店區○○企業火警事故	監控