

111 年 2 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	2/1	彰化縣鹿港鎮○○○○紀念醫院火警事故	監控
2	2/2	臺東縣臺東市資源回收場火警事故	監控
3	2/4	新竹市台○○南下 83.4 公里空槽車碰撞事故	監控
4	2/5	新北市汐止區○○路二段天然氣洩漏事故	監控
5	2/5	高雄市前鎮區○○冷凍公司氨氣洩漏事故	監控
6	2/7	桃園市中壢區○○手套廠火警事故	監控
7	2/7	臺中市大里區資源回收廠火警事故	監控
8	2/8	新北市泰山區○○家具行火警事故	監控
9	2/8	高雄市永安區○○鋁業公司火警事故	監控
10	2/9	彰化縣福興鄉○○木業火警事故	監控
11	2/10	臺中市潭子區木材倉庫火警事故	監控
12	2/10	高雄市前鎮區○○碼頭氨氣洩漏事故	監控
13	2/12	高雄市小港區○○資源回收廠火警事故	監控
14	2/13	臺南市永康區○○電動車公司火警事故	監控
15	2/14	臺南市南區○○興業公司鹽酸洩漏事故	出勤

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	2/15	臺南市大內區○○垃圾場火警事故	監控
17	2/15	苗栗縣台○○線東向 0.5 公里硫酸槽車翻覆事故	監控
18	2/15	彰化縣二林鎮○○公司火警事故	監控
19	2/18	臺南市安定區○○公司火警事故	監控
20	2/19	宜蘭縣宜蘭市○○大學火警事故	監控
21	2/20	彰化縣鹿港鎮○○工業公司火警事故	監控
22	2/22	嘉義縣民雄鄉○○金屬工業公司火警事故	監控
23	2/22	高雄市仁武區工廠火警事故	監控
24	2/22	高雄市左營區○○路工地乙炔鋼瓶火警事故	監控
25	2/22	高雄市大寮區○○精密機械公司火警事故	監控
26	2/23	彰化縣伸港鄉台○線北上 163 公里空槽車翻覆事故	監控
27	2/23	臺東縣臺東市倉庫火警事故	監控
28	2/24	彰化縣大城鄉台○線南下 67 公里空槽車碰撞事故	監控
29	2/24	臺南市新營區○○公司火警事故	監控
30	2/28	嘉義縣水上鄉○○環保公司火警事故	監控