

111 年 3 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	3/1	嘉義縣東石鄉○○煙火工廠閃燃事故	監控
2	3/1	桃園市平鎮區○○科技公司火警事故	出勤
3	3/1	高雄市大寮區烤漆廠火警事故	監控
4	3/2	高雄市楠梓區○○公路天然氣洩漏事故	監控
5	3/3	高雄市永安區○○發電廠虛驚事故	監控
6	3/3	桃園市蘆竹區○○實業公司火警事故	監控
7	3/8	臺南市官田區台灣○○工業公司火警事故	監控
8	3/8	高雄市大寮區資源回收場火警事故	監控
9	3/9	高雄市小港區○○路與○○路路口貨櫃車翻覆事故	監控
10	3/9	高雄市三民區○○鐵工廠員工宿舍區火警事故	監控
11	3/9	高雄市仁武區○○沙發工廠火警事故	監控
12	3/10	桃園市觀音區○○○○化學工業公司第三廠火警事故	出勤
13	3/10	桃園市蘆竹區○○倉儲火警事故	監控
14	3/12	高雄市左營區○○汽車修配廠火警事故	監控
15	3/13	彰化縣鹿港鎮○○公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	3/14	桃園市楊梅區○○○物流公司火警事故	監控
17	3/14	雲林縣斗六市○○高爾夫科技公司火警事故	出勤
18	3/14	新竹縣關西鎮○○電力公司火警事故	監控
19	3/14	臺北市中山區○○大學火警事故	監控
20	3/15	桃園市楊梅區○○企業公司火警事故	監控
21	3/15	臺南市山上區○○興業公司火警事故	監控
22	3/15	高雄市永安區○○鋼鐵公司冒煙事故	監控
23	3/18	臺北市士林區○○○貿易公司火警事故	出勤
24	3/18	基隆市安樂區○○能源公司火警事故	監控
25	3/18	嘉義縣國道○號北上 250.6 公里基礎油槽車追撞事故	監控
26	3/19	彰化縣彰化市天然氣管線洩漏事故	監控
27	3/21	新北市台○線 110.5 公里硫酸槽車追撞事故	監控
28	3/21	高雄市三民區○○路與○○路路口氣體鋼瓶洩漏事故	監控
29	3/21	桃園市觀音區觀音○○資源科技公司冒煙事故	監控
30	3/22	臺南市麻豆區○○交通倉庫火警事故	監控
31	3/26	新竹縣湖口鄉○○半導體公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	3/28	桃園市大園區○○染整公司火警事故	監控
33	3/28	嘉義縣民雄鄉○○食品工業公司火警事故	監控
34	3/28	桃園市觀音區○○實業公司觀音廠火警事故	出勤
35	3/29	基隆市七堵區○○農場疑似溴化氫洩漏事故	出勤
36	3/29	彰化縣國道○號南下 215 公里乙酸乙酯槽車火警事故	監控
37	3/30	彰化縣秀水鄉○○工業公司火警事故	監控