

111 年 6 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	6/1	屏東縣屏東市○○企業公司機台冒煙事故	監控
2	6/2	高雄市阿蓮區○○企業社火警事故	監控
3	6/2	高雄市左營區○○汽車保養廠火警事故	監控
4	6/4	臺南市柳營區○○科技公司火警事故	監控
5	6/5	臺中市南屯區倉庫火警事故	監控
6	6/6	彰化縣國道一號北上 209.1 公里油罐車交通事故	監控
7	6/7	臺中市大甲區倉庫火警事故	監控
8	6/8	苗栗縣銅鑼鄉○○公司火警事故	監控
9	6/9	桃園市楊梅區倉庫火警事故	監控
10	6/9	桃園市蘆竹區○○針織公司火警事故	監控
11	6/9	雲林縣麥寮鄉六輕工業區聯外道路丙烯醇槽車故障事故	監控
12	6/10	桃園市桃園區中山路油罐車交通事故	監控
13	6/11	桃園市八德區○○車體美容公司火警事故	監控
14	6/12	臺南市仁德區鐵皮倉儲火警事故	監控
15	6/13	竹縣國道三號南下 87 公里碳酸鉀洩漏事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	6/13	桃園市中壢區○○輪胎公司火警事故	監控
17	6/14	臺中市沙鹿區中清路七段液氮槽車交通事故	監控
18	6/15	桃園市中壢區○○傢俱行火警事故	監控
19	6/15	新竹市東區○○輪胎行火警事故	監控
20	6/16	臺中市南屯區○○科技公司火警事故	監控
21	6/17	嘉義縣國道一號北上 255.9 公里液鹼槽車交通事故	監控
22	6/17	桃園市龜山區露天空地廢棄物火警事故	監控
23	6/18	高雄市鼓山區倉庫火警事故	監控
24	6/18	高雄市鳳山區○○公司火警事故	監控
25	6/18	新北市八里區博物館路與忠孝路路口油罐車交通事故	監控
26	6/19	彰化縣秀水鄉○○公司火警事故	監控
27	6/19	臺中市大雅區○○企業社火警事故	監控
28	6/20	彰化縣○○醫院火警事故	監控
29	6/21	彰化縣福興鄉○○化學公司乙炔洩漏事故	監控
30	6/21	臺南市國道一號北上 282.4 公里熔硫槽車交通事故	監控
31	6/22	高雄市大寮區拷潭路疑似洩漏事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	6/22	臺中市大雅區東大路二段疑似油料管線洩漏事故	監控
33	6/23	新北市鶯歌區○○公司四氯化鈦洩漏事故	監控
34	6/24	桃園市大溪區○○育樂公司火警事故	監控
35	6/24	南投縣竹山鎮○○機車行火警事故	監控
36	6/25	高雄市小港區○○企業公司火警事故	監控
37	6/27	基隆市安樂區○○汽車修理廠火警事故	監控
38	6/28	苗栗縣國道三號南下 119 公里重捕劑貨車翻覆事故	監控
39	6/29	嘉義市○○倉庫火警事故	監控