

111 年 7 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	7/1	彰化縣溪湖鎮○○工業公司火警事故	監控
2	7/1	臺中市烏日區工廠火警事故	監控
3	7/4	新竹市東區國立○○大學實驗室火警事故	監控
4	7/5	新北市新莊區○○精密工業公司火警事故	監控
5	7/5	桃園市蘆竹區無名鐵皮工廠火警事故	監控
6	7/7	高雄市路竹區○○國際公司火警事故	監控
7	7/8	高雄市岡山區○○公司火警事故	監控
8	7/8	彰化縣溪湖鎮運送化學槽體車輛交通事故	監控
9	7/9	臺南市永康區○○企業公司丁酮洩漏事故	監控
10	7/9	臺南市麻豆區廢棄回收廠火警事故	監控
11	7/10	彰化縣田中鎮○○興業公司火警事故	監控
12	7/11	桃園市大溪區○○木藝工坊火警事故	監控
13	7/11	臺中市神岡區○○公司火警事故	監控
14	7/12	高雄市大寮區○○開發公司火警事故	監控
15	7/12	嘉義縣民雄鄉○○香品火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	7/13	新北市新店區○○印刷公司火警事故	監控
17	7/13	彰化縣國道三號南下 192.1 公里硫酸槽車交通事故	監控
18	7/13	高雄市鳥松區資源回收廠火警事故	監控
19	7/14	宜蘭縣五結鄉○○企業社火警事故	監控
20	7/15	臺中市大甲區○○造紙公司不明氣體洩漏事故	監控
21	7/15	臺南市安南區○○電子公司火警事故	監控
22	7/18	臺中市太平區工廠火警事故	監控
23	7/19	新北市汐止區○○興業公司火警事故	監控
24	7/20	高雄市梓官區鐵皮倉庫火警事故	監控
25	7/23	桃園市蘆竹區○○生技公司二氧化硫豚冒煙事故	出勤
26	7/23	新北市樹林區○○家具廠火警事故	監控
27	7/23	高雄市鳳山區○○汽車公司火警事故	監控
28	7/23	高雄市鳥松區○○公司火警事故	監控
29	7/25	雲林縣虎尾鎮垃圾掩埋場火警事故	監控
30	7/26	苗栗縣苑裡鎮○○企業社火警事故	監控
31	7/26	彰化縣芬園鄉塑膠工廠火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	7/27	新北市樹林區○○汽修廠火警事故	監控
33	7/28	台中市台 61 線南下 134.8 公里化學槽車追撞事故	監控
34	7/28	臺中市西屯區○○印刷公司火警事故	監控
35	7/28	高雄市旗津區製冰廠氨氣洩漏事件	監控
36	7/29	苗栗縣國道三號南下 156 公里油罐車事故	監控
37	7/29	高雄市大寮區○○真空科技公司冒煙事故	監控
38	7/31	高雄市大寮區○○公司火警事故	監控