

112 年 2 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	2/2	新北市貢寮區台 2 線碳酸鈣貨車翻覆事故	監控
2	2/2	臺南市西港區○○公司火警事故	監控
3	2/2	高雄市鳥松區○○資源回收場火警事故	監控
4	2/4	台南市新市區廢棄回收場火警事故	監控
5	2/5	高雄市大寮區○○機電工程公司火警事故	監控
6	2/5	桃園市台 61 線南下 47 公里稀硫酸槽車碰撞事故	監控
7	2/7	新竹市台 61 線北上 84 公里液氮槽車碰撞事故	監控
8	2/7	屏東縣台 1 線北上 445 公里柴油槽車碰撞事故	監控
9	2/8	臺南市國道一號北上 331 公里槽車碰撞事故	監控
10	2/9	臺中市梧棲區臨港路五段與北堤路路口油罐車交通事故	監控
11	2/10	屏東縣佳冬鄉○○公司火警事故	監控
12	2/10	臺南市永康區○○公司火警事故	監控
13	2/11	雲林縣斗南鎮大業路天然氣洩漏火警事故	監控
14	2/11	基隆市七堵區工建路天然氣洩漏火警事故	監控
15	2/13	桃園市中壢區○○印刷公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	2/14	高雄市國道一號北上 366 公里槽車追撞事故	監控
17	2/15	金門縣金湖鎮鐵皮工廠火警事故	監控
18	2/16	基隆市中山區工廠火警事故	監控
19	2/22	嘉義縣新港鄉 164 縣道不明原因氣爆事故	監控
20	2/23	雲林縣斗六市鐵皮倉庫火警事故	監控
21	2/23	臺中市霧峰區○○實業公司火警事故	監控
22	2/23	高雄市小港區空地 LPG 桶火警事故	監控
23	2/23	新北市八里區○○科技公司火警事故	監控
24	2/24	嘉義市西區湖子內垃圾暫存場火警事故	監控
25	2/25	基隆市信義區○○製冰廠火警事故	監控
26	2/26	臺東縣臺東市垃圾掩埋場火警事故	監控
27	2/26	彰化縣埔心鄉○○企業社火警事故	監控
28	2/27	新北市新莊區建國一路及建國二路不明異味事故	出勤
29	2/27	苗栗縣國道三號南下 128.1 公里柴油槽車火警事故	監控
30	2/27	桃園市楊梅區○○交通公司火警事故	監控
31	2/28	新竹市東區○○科技三廠疑似氮氣洩漏事故	出勤

