

112 年 8 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	8/1	新北市新莊區○○公司火警事故	監控
2	8/1	新北市林口區○○林口運務所火警事故	監控
3	8/3	新北市石門區路邊疑似酸性氣體鋼瓶洩漏事故	出勤
4	8/4	屏東縣滿州鄉○○基地閃燃事故	監控
5	8/4	高雄市國道一號南下 355 公里槽車追撞事故	監控
6	8/5	臺中市大甲區大甲○○工業區污水廠火警事故	監控
7	8/5	桃園市中壢區龍慈路天然氣洩漏事故	監控
8	8/6	臺中市大甲區鐵皮倉庫火警事故	監控
9	8/6	彰化縣田中鎮中州路一段與中正路路口人孔蓋冒煙事故	監控
10	8/7	桃園市觀音區○○塗料觀音二廠火警事故	監控
11	8/8	苗栗縣台 61 線北上 122.7 公里氫氧化鈉槽車洩漏事故	出勤
12	8/10	桃園市大溪區○○原木家具火警事故	監控
13	8/11	高雄市國道一號南下 370 公里油罐車交通事故	監控
14	8/12	新北市林口區食品工廠火警事故	監控
15	8/15	臺南市新市區○○先進雷射公司氟氣洩漏事故	出勤

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	8/15	臺南市新市區○○科技大學火警事故	監控
17	8/17	新竹縣國道 1 號南 85 公里槽車火警事故	監控
18	8/17	臺北市大安區國立○○大學化工系爆炸事故	監控
19	8/18	新北市鶯歌區○○公司不明異味事故	監控
20	8/18	高雄市楠梓區油罐車碰撞事故	監控
21	8/18	新北市泰山區輪胎倉庫火警事故	監控
22	8/19	桃園市桃園區○○電子公司火警事故	監控
23	8/20	臺中市沙鹿區中清路六段與東大路二段路口疑似槽車洩漏虛驚事故	監控
24	8/21	新竹縣竹北市光明六路與縣政七街口天然氣洩漏事故	監控
25	8/22	彰化縣秀水鄉○○能源科技公司火警事故	監控
26	8/22	臺中市梧棲區○○資源公司火警事故	監控
27	8/23	彰化縣和美鎮○○工業公司火警事故	監控
28	8/23	高雄市前鎮區新生路與漁港路口不明異味事故	監控
29	8/24	高雄市國道一號北上 365.1 公里爐石粉槽車擦撞事故	監控
30	8/25	桃園市龜山區○○電子精密載板事業部二廠火警事故	監控
31	8/25	彰化縣國道 1 號北上 225 公里異丙醇槽車擦撞事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	8/25	高雄市國道一號南下 350.4 公里槽車擦撞事故	監控
33	8/26	新北市板橋區○○資源回收場火警事故	監控
34	8/27	臺東縣○○酒店疑似次氯酸鈉外洩事故	監控
35	8/27	宜蘭縣五結鄉○○公司火警事故	監控
36	8/28	新北市五股區○○實業公司火警事故	監控
37	8/28	彰化縣溪州鄉○○公司中央廠火警事故	監控
38	8/28	臺中市豐原區○○汽車修配廠火警事故	監控
39	8/30	臺北市大安區○○大學超商火警事故	監控
40	8/30	新竹縣湖口鄉○○公司湖口二廠火警事故	監控
41	8/31	臺中市○○港 32 號碼頭碳酸鈉貨櫃火警事故	監控