

112 年 7 月 環境事故 監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	7/2	桃園市楊梅區○○紡織廠公司火警事故	出勤
2	7/2	新北市土城區○○環保公司火警事故	監控
3	7/2	臺北市南港區○○數位影業公司倉庫火警事故	監控
4	7/3	新北市五股區○○國際公司火警事故	監控
5	7/3	桃園市楊梅區○○鋰鐵電池公司火警事故	監控
6	7/4	桃園市台 61 線與台 66 線路口異丙醇貨車火警事故	監控
7	7/4	新竹縣湖口鄉○○化工公司火警事故	監控
8	7/4	臺中市龍井區○○儲能公司火警事故	監控
9	7/6	臺南市麻豆區○○泡棉場火警事故	監控
10	7/7	高雄市烏松區○○國際公司火警事故	監控
11	7/7	基隆市暖暖區電器回收廠火警事故	監控
12	7/8	彰化縣竹塘鄉○○橡膠工業公司火警事故	監控
13	7/8	連江縣南竿鄉○○酒廠火警事故	監控
14	7/9	桃園市龜山區○○能源公司火警事故	監控
15	7/9	臺北市北投區鐵皮倉庫火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	7/10	臺北市大安區○○大學實驗室燙傷事故	監控
17	7/12	彰化縣伸港鄉○○印刷公司火警事故	監控
18	7/13	苗栗縣國道一號北上 135 公里二乙醇胺洩漏事故	出勤
19	7/13	雲林縣崙背鄉鐵皮倉庫火警事故	監控
20	7/13	臺北市文山區羅斯福路天然氣洩漏事故	監控
21	7/14	高雄市楠梓區○○工廠甲基丙烯酸甲酯儲槽爆炸事故	出勤
22	7/15	新北市汐止區國道 1 號北上 10 公里槽車與小客車追撞事故	監控
23	7/15	臺南市善化區○○汽車維修廠火警事故	監控
24	7/15	彰化縣員林市○○工業公司火警事故	出勤
25	7/16	桃園市平鎮區○○洗衣廠火警事故	監控
26	7/16	新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場火警事故	監控
27	7/17	高雄市楠梓區○○工廠火勢復燃事故	監控
28	7/17	台中市國道 4 號西向 11 公里二氧化碳空槽車翻覆事故	監控
29	7/18	臺中市臺 74 線南下 7.8 公里鋼瓶貨車追撞事故	監控
30	7/19	高雄市國道一號南下 340.8 公里鹽酸空槽車洩漏事故	監控
31	7/19	宜蘭縣五結鄉○○實業公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	7/20	高雄市國道一號南下 339 公里槽車擦撞事故	監控
33	7/22	新北市板橋區○○企業公司火警事故	監控
34	7/23	臺南市安南區○○公司火警事故	監控
35	7/24	臺南市官田區木材場火警事故	監控
36	7/24	新北市泰山區○○家具行火警事故	監控
37	7/24	基隆縣中正區○○營區爆炸事故	監控
38	7/29	雲林縣斗六市○○公司斗六廠火警事故	監控
39	7/29	基隆市七堵區○○公司鋰電池爆炸事故	監控
40	7/30	新北市新店區資源回收廠火警事故	監控
41	7/31	臺中市沙鹿區○○醫院沙鹿院區火警事故	監控
42	7/31	臺中市神岡區神岡路倉庫火警事故	出勤
43	7/31	臺南市國道一號北上 319 公里槽車追撞事故	監控