

112 年 11 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	11/1	臺中市沙鹿區○○路七段乙炔鋼瓶貨車火警事故	監控
2	11/2	屏東縣枋寮鄉○○實業公司火警事故	監控
3	11/2	嘉義縣國道○號北上 273.2 公里液氮槽車交通事故	監控
4	11/3	宜蘭縣頭城鎮○○電信海纜站混合氣體洩漏事故	監控
5	11/3	雲林縣麥寮鄉○○石化公司○○一廠煉製三廠製程異常事故	監控
6	11/4	桃園市蘆竹區○○電子公司硝酸洩漏事故	出勤
7	11/4	桃園市八德區○○電子公司火警事故	監控
8	11/5	桃園市觀音區○○五金公司火警事故	監控
9	11/5	高雄市燕巢區○○路天然氣洩漏事故	監控
10	11/7	臺北市萬華區○○路與民和街路口天然氣洩漏事故	監控
11	11/8	新北市國道○號南下 9.6 公里油罐車交通事故	監控
12	11/8	雲林縣斗六市○○公司火警事故	監控
13	11/10	新北市樹林區○○合纖公司火警事故	監控
14	11/11	桃園市平鎮區○○實業公司火警事故	監控
15	11/12	臺中市大肚區倉庫火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	11/13	臺南市永康區○○長城公司火警事故	監控
17	11/13	桃園市觀音區天然氣管線洩漏火警事故	監控
18	11/15	新竹縣關西鎮工寮火警事故	監控
19	11/15	彰化縣秀水鄉○○企業社火警事故	監控
20	11/17	臺中市神岡區○○企業公司火警事故	監控
21	11/18	臺南市七股區廢棄工廠火警事故	監控
22	11/19	臺中市大甲區汽車修配廠火警事故	監控
23	11/19	嘉義縣台○線水上匝道口槽車追撞事故	監控
24	11/20	苗栗縣苗栗市○○垃圾場火警事故	監控
25	11/21	臺南市新營區○○資源再生公司火警事故	監控
26	11/23	高雄市三民區國立○○科技大學實驗室閃燃事故	監控
27	11/25	雲林縣台○線北上 245 公里正丁烷槽車追撞事故	監控
28	11/25	高雄市大寮區○○工程公司火警事故	監控
29	11/25	臺中市國道○號南下 167 公里雙氧水槽車翻覆事故	監控
30	11/26	臺中市大里區○○公司火警事故	監控
31	11/26	新北市三重區○○樂器行火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	11/27	桃園市八德區○○資源回收廠火警事故	監控
33	11/28	高雄市仁武區○○汽修廠火警事故	監控
34	11/28	屏東縣恆春鎮○○回收場火警事故	監控
35	11/28	臺南市柳營區○○綠能倉庫火警事故	監控
36	11/29	臺南市安定區○○營造公司火警事故	監控
37	11/30	臺南市柳營區○○資源回收場火警事故	監控