

113 年 1 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	1/1	新北市五股區○○企業公司火警事故	監控
2	1/2	屏東縣枋寮鄉○○金屬公司疑似火警事故	監控
3	1/2	金門縣金沙鎮遊艇保養廠火警事故	監控
4	1/5	高雄市大寮區新厝路天然氣洩漏事故	監控
5	1/6	臺南市永康區○○科技公司火警事故	監控
6	1/7	桃園市新屋區○○工業用紙公司火警事故	監控
7	1/8	臺南市國道 1 號北上 315.7 公里空槽車交通事故	監控
8	1/8	彰化縣員林市倉庫火警事故	監控
9	1/8	彰化縣員林市○○輪胎廠火警事故	監控
10	1/9	高雄市岡山區廢棄工廠火警事故	監控
11	1/9	苗栗縣造橋鄉○○焰花廠發生火警事故	監控
12	1/9	臺中市大甲區○○應用材料公司火警事故	監控
13	1/9	高雄市大寮區○○工業公司火警事故	監控
14	1/9	新竹市東區明湖路不明煙霧事故	監控
15	1/10	高雄市林園區○○林園廠燃燒塔異常排放事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	1/11 <small>範例.txt</small>	臺南市佳里區○○工廠火警事故	監控
17	1/12	高雄市前鎮區○○碼頭氫氟酸洩漏事故	出勤
18	1/12	臺南市中西區電腦割字公司火警事故	監控
19	1/14	彰化縣線西鄉○○漁港漁船火警事故	監控
20	1/15	新北市板橋區裝潢工廠火警事故	監控
21	1/17	基隆市基隆港西○○碼頭火警事故	監控
22	1/18	臺南市善化區無名工寮火警事故	監控
23	1/19	臺南市南區夏林路天然氣洩漏事故	監控
24	1/20	新北市新店區○○玻璃行火警事故	監控
25	1/20	新北市板橋區工廠火警事故	監控
26	1/20	彰化縣芳苑鄉○○企業社火警事故	監控
27	1/20	臺南市善化區○○啤酒廠火警事故	監控
28	1/21	彰化縣田中鎮員集路一段氣爆事故	監控
29	1/21	臺中市龍井區臨港東路氫氣槽車過熱冒煙事故	監控
30	1/21	高雄市烏松區○○帆布公司火警事故	監控
31	1/21	臺中市國道一號南下 172.4 公里氫氣槽車交通事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	1/21	高雄市前鎮區○○碼頭氫氟酸洩漏事故	出勤
33	1/22	桃園市觀音區○○公司火警事故	監控
34	1/22	新北市國道三號北上 12.4 公里槽車交通事故	監控
35	1/22	臺南市安南區廢棄物廠火警事故	監控
36	1/23	高雄市三民區○○科技公司火警事故	監控
37	1/23	新竹縣國 1 南下 88 公里過氧化氫槽車交通事故	監控
38	1/23	澎湖縣湖西鄉垃圾掩埋場火警事故	監控
39	1/24	雲林縣麥寮鄉○○石化公司冒煙事故	監控
40	1/25	澎湖縣湖西鄉○○垃圾衛生掩埋場火勢復燃事故	監控
41	1/27	高雄市三民區倉庫火警事故	監控
42	1/27	新竹市東區高翠路不明異味事故	監控
43	1/28	彰化縣鹿港鎮○○工業社火警事故	監控
44	1/29	基隆市安樂區○○工業公司火警事故	監控
45	1/30	高雄市彌陀區○○工廠火警事故	監控