

113 年 2 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	2/1	基隆市安樂區○○洗衣公司火警事故	監控
2	2/1	嘉義市東區倉庫火警事故	監控
3	2/2	新北市五股區○○回收場火警事故	監控
4	2/2	新北市八里區○○污水廠火警事故	監控
5	2/3	臺中市清水區○○蠟業公司火警事故	監控
6	2/4	桃園市大溪區回收場火警事故	監控
7	2/5	桃園市國道一號北上 54 公里空槽車自撞事故	監控
8	2/5	雲林縣斗六市○○實業火警事故	監控
9	2/5	雲林縣斗六市○○公司火警事故	監控
10	2/5	臺中市年南屯區○○環保公司火警事故	監控
11	2/5	高雄市小港區沿海四路環氧樹脂槽車翻覆事故	監控
12	2/6	彰化縣伸港鄉中興路二段硝酸貨櫃車洩漏事故	監控
13	2/7	高雄市楠梓區內環北路鹽酸槽車洩漏事故	監控
14	2/8	臺南市六甲區中正路天然氣洩漏事故	監控
15	2/10	新北市五股區○○機械公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	2/13	新北市台 2 線東向 100 公里氫氣槽車對撞事故	監控
17	2/13	新北市土城區○○加油站 2 樓火警事故	監控
18	2/13	臺南市國道一號南下 313.8 公里空槽車碰撞事故	監控
19	2/13	高雄市小港區台灣電力公司○○發電廠火警事故	監控
20	2/14	臺中市潭子區○○實業公司火警事故	監控
21	2/14	澎湖縣馬公市○○企業行火警事故	監控
22	2/15	高雄市烏松區○○電線電纜公司火警事故	監控
23	2/16	臺中市大肚區華山路單乙醇胺及苯甲醇洩漏事故	監控
24	2/16	新北市台 2 線雙向 91.5 公里空槽車交通事故	監控
25	2/16	臺南市安定區○○鋼鐵實業公司火警事故	監控
26	2/16	新北市台 65 線南下 0.8 公里油罐車碰撞事故	監控
27	2/16	宜蘭縣頭城鄉青雲路二段矽酸鈉空槽車火警事故	監控
28	2/18	臺中市大里區○○通運公司貨車火警事故	監控
29	2/19	澎湖縣馬公市○○資源回收場火警事故	監控
30	2/20	新北市深坑區○○公司火警事故	監控
31	2/21	彰化縣和美鎮○○塑膠商行火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	2/21	新竹市香山區○○真空科技公司火警事故	出勤
33	2/21	嘉義市西區環保暫置場火警事故	監控
34	2/21	桃園市楊梅區○○企業公司楊梅廠火警事故	監控
35	2/22	臺南市學甲區○○乾燥廠火警事故	監控
36	2/22	屏東縣國道三號北上 400.6 公里樹脂槽車擦撞事故	監控
37	2/22	桃園市平鎮區○○物流公司火警事故	監控
38	2/22	臺南市安定區○○建材行火警事故	監控
39	2/23	臺北市大安區國立○○大學實驗室火警事故	監控
40	2/23	新北市八里區賢三街倉庫火警事故	監控
41	2/23	臺南市官田區○○製藥火警事故	監控
42	2/27	雲林縣麥寮鄉○○石化公司麥寮一廠冒煙事故	監控
43	2/27	臺中市烏日區○○金屬工業公司火警事故	監控
44	2/28	臺中市大甲區○○興業火警事故	監控
45	2/28	新北市蘆洲區集賢路天然氣洩漏事故	監控
46	2/29	臺中市西屯區倉庫火警事故	監控
47	2/29	新北市瑞芳區工廠火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
48	2/29	臺南市將軍區○○企業公司火警事故	監控
49	2/29	苗栗縣國道三號南下 154.7 公里空槽車追撞事故	監控
50	2/29	彰化縣伸港鄉○○新創公司火警事故	監控