

113 年 3 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	3/4	宜蘭縣冬山鄉資源回收廠火警事故	監控
2	3/5	新竹市台 61 線北上 83.7 公里氯化鈣槽車洩漏事故	監控
3	3/5	臺中市大甲區○○科技公司火警事故	出勤
4	3/5	新竹市東區○○科技寶山分裝廠液態氮洩漏事故	監控
5	3/5	臺中市霧峰區○○科技公司倉庫火警事故	監控
6	3/5	高雄市國道一號北上 368.8 公里己烷槽車追撞事故	監控
7	3/5	臺中市大雅區工廠火警事故	監控
8	3/6	新北市新莊區○○電鍍工廠火警事故	出勤
9	3/6	新竹縣竹北市聯興二街天然氣洩漏事故	監控
10	3/7	屏東縣屏東市建豐路天然氣洩漏事故	監控
11	3/7	新北市五股區廢棄工廠火警事故	監控
12	3/8	臺北市士林區汽車修配廠火警事故	監控
13	3/10	新竹縣湖口鄉○○實業公司火警事故	監控
14	3/11	新北市樹林區家具倉庫火警事故	監控
15	3/11	桃園市觀音區國建二路氮氣洩漏事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	3/12	新北市樹林區○○企業社火警事故	監控
17	3/12	桃園市八德區○○機械公司火警事故	監控
18	3/14	新竹縣竹北市中華路與興隆路一段路口液化石油氣槽車擦撞事故	監控
19	3/14	花蓮縣新城鄉○○水泥公司火警事故	監控
20	3/15	臺南市官田區○○紙業公司火警事故	監控
21	3/16	高雄市三民區○○大學附設醫院冒煙事故	監控
22	3/16	彰化縣溪湖鎮廢棄香菇寮火警事故	監控
23	3/16	高雄市林園區○○廠乙烯管線洩漏火警事故	監控
24	3/16	彰化縣員林市中山南路天然氣洩漏火警事故	監控
25	3/17	臺中市神岡區○○精密科技公司火警事故	監控
26	3/17	宜蘭縣頭城鎮清潔隊不明異味事故	出勤
27	3/18	高雄市大寮區○○洗衣廠火警事故	監控
28	3/19	高雄市林園區○○○○廠火警事故	監控
29	3/19	高雄市林園區○○化學工業公司火警事故	監控
30	3/20	新北市林口區竹林路天然氣洩漏事故	出勤
31	3/20	高雄市岡山區廢棄物場火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	3/20	屏東縣新埤鄉新民路壬基酚貨櫃車翻覆事故	監控
33	3/21	高雄市國道一號南下 368 公里雙氧水槽車擦撞事故	監控
34	3/21	新竹縣湖口鄉○○人造樹脂新竹廠虛驚事件	出勤
35	3/21	彰化縣線西鄉○○塑膠公司火警事故	監控
36	3/22	高雄市大寮區鐵皮工廠火警事故	監控
37	3/23	高雄市湖內區○○鋁業鍋爐爆炸事故	監控
38	3/23	臺南市佳里區塑料堆置場火警事故	監控
39	3/25	新竹市東區○○資通公司火警事故	監控
40	3/27	南投縣竹山鎮○○汽車修配廠火警事故	監控
41	3/30	基隆市暖暖區○○冷凍公司氨氣洩漏事故	出勤
42	3/31	高雄市岡山區○○實業公司火警事故	監控