

## 113 年 9 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	9/1	彰化縣鹿港鎮○○生物科技公司火警事故	監控
2	9/1	宜蘭縣蘇澳鎮○○路空地火警事故	監控
3	9/2	桃園市觀音區○○實業公司火警事故	監控
4	9/2	臺中市潭子區○○輪胎行火警事故	監控
5	9/2	宜蘭縣蘇澳鎮○○模具公司火警事故	監控
6	9/3	嘉義縣太保市○○窯業公司火警事故	監控
7	9/4	新北市國道一號北上 43 公里空槽車擦撞事故	監控
8	9/4	高雄市大寮區鐵皮倉庫火警事故	監控
9	9/5	臺南市新營區○○實業公司火警事故	出勤
10	9/5	嘉義縣國道一號南下 260 公里氫氧化鉀貨車洩漏事故	出勤
11	9/5	新北市樹林區○○公司火警事故	監控
12	9/5	高雄市國道一號南下 339 公里苯乙烯空槽車擦撞事故	監控
13	9/6	彰化縣福興鄉○○公司火警事故	監控
14	9/6	臺北市士林區○○實業公司火警事故	監控
15	9/7	新北市新莊區○○工業公司停車場火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	9/7	新北市三重區○○公司火警事故	出勤
17	9/8	彰化縣鹿港鎮○○纖維公司火警事故	監控
18	9/8	臺南市國道一號南下 330 公里甲醇空槽車追撞事故	監控
19	9/9	彰化縣彰化市倉庫火警事故	監控
20	9/12	彰化縣線西鄉○○科技公司氣爆事故	出勤
21	9/12	新竹市香山區垃圾掩埋場火警事故	監控
22	9/13	臺南市國道一號北上 318.9 公里乙二醇槽車追撞事故	監控
23	9/13	臺南市歸仁區○○公司倉庫火警事故	監控
24	9/13	臺中市清水區○○公司火警事故	監控
25	9/14	臺北市國道三號南下 14 公里氯化鈣槽車追撞事故	監控
26	9/14	新北市土城區○○實業公司火警事故	監控
27	9/15	新竹市台 61 線南下 82 公里氫氣槽車追撞事故	監控
28	9/15	基隆市安樂區○○公司柴油管線洩漏事故	監控
29	9/16	高雄市大寮區○○金屬公司火警事故	監控
30	9/16	彰化縣國道一號南下 198 公里發煙硫酸槽車洩漏事故	監控
31	9/17	臺南市七股區○○公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	9/18	新竹縣台 61 線北上 57 公里氯化鈣空槽車翻覆事故	監控
33	9/18	高雄市左營區○○路天然氣洩漏事故	監控
34	9/19	桃園市觀音區中○○公司火警事故	監控
35	9/19	臺南市永康區○○路油罐車交通事故	監控
36	9/23	高雄市苓雅區○○回收場火警事故	監控
37	9/23	臺中市石岡區工廠火警事故	監控
38	9/24	彰化縣和美鎮○○企業公司火警事故	監控
39	9/25	臺南市東區○○大學實驗室火警事故	監控
40	9/26	高雄市鳳山區○○企業公司火警事故	監控
41	9/26	彰化縣伸港鄉○○鋼鐵公司火警事故	監控
42	9/26	高雄市大社區○○工程行火警事故	監控
43	9/27	彰化縣田中鎮○○公司田中廠火警事故	監控
44	9/28	臺南市歸仁區○○汽車公司火警事故	監控
45	9/28	新北市新店區○○鋼業火警事故	監控
46	9/28	雲林縣斗六市○○器材公司火警事故	監控
47	9/28	花蓮縣新城鄉○○肥料行火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
48	9/29	臺南市國道一號北上 323.6 公里油罐車交通事故	監控
49	9/30	彰化縣福興鄉○○實業社火警事故	監控