

113 年 10 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	10/1	臺中市西屯區○○沙發工廠火警事故	監控
2	10/2	臺中市沙鹿區○○科技大學實驗室火警事故	監控
3	10/2	臺南市官田區○○公司官田廠過氧化氫洩漏事故	出勤
4	10/2	新北市淡水區○○環保科技公司火警事故	監控
5	10/3	屏東縣東港鎮○○醫院火警事故	監控
6	10/3	基隆市安樂區○○紀念醫院火警事故	監控
7	10/3	高雄市三民區○○國中火警事故	監控
8	10/3	高雄市小港區○○○煉油廠燃燒塔倒塌事故	監控
9	10/6	臺中市豐原區○○輪胎行火警事故	監控
10	10/6	高雄市旗津區○○漁港漁船火警事故	監控
11	10/6	雲林縣麥寮鄉○○塑膠工業過氧化氫廠火警事故	監控
12	10/8	臺南市國道○號南下 321.7 公里氮氣空槽車追撞事故	監控
13	10/9	桃園市國道○號南下 51.3 公里油罐車追撞事故	監控
14	10/9	宜蘭縣五結鄉○○能源科技公司火警事故	監控
15	10/11	新竹縣湖口鄉○○科技公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	10/11	新北市台○線 100 公里氫氣槽車故障事故	監控
17	10/11	彰化縣福興鄉倉庫火警事故	監控
18	10/12	臺中市豐原區○○精密公司火警事故	監控
19	10/13	臺北市北投區○○總醫院火警事故	監控
20	10/13	屏東縣長治鄉○○企業公司火警事故	監控
21	10/14	彰化縣台○線南下 186.6 公里牛奶槽車交通事故	監控
22	10/14	高雄市永安區塑膠工廠火警事故	監控
23	10/14	臺中市南屯區○○公司火警事故	監控
24	10/15	高雄市林園區○○工廠火警事故	監控
25	10/16	桃園市桃園區○○織造公司火警事故	監控
26	10/16	高雄市永安區○○企業社火警事故	監控
27	10/17	屏東縣長治鄉○○鑄造公司鍋爐爆炸事故	監控
28	10/18	新北市八里區支援臺北港聯合查驗作業	出勤
29	10/18	屏東縣長治鄉○○公司火警事故	監控
30	10/19	苗栗縣頭份市○○○○塑膠公司火警事故	出勤
31	10/21	苗栗縣苑裡鎮○○實業公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	10/21	臺南市仁德區○○實業公司疑似吸入氯化亞鐵工安事故	監控
33	10/21	桃園市龜山區○○電子公司火警事故	監控
34	10/22	高雄市小港區○○漁船氨氣洩漏事故	監控
35	10/23	桃園市楊梅區○○企業社火警事故	監控
36	10/23	桃園市新屋區資源回收廠火警事故	監控
37	10/23	新北市汐止區○○事業公司火警事故	監控
38	10/23	臺中市大肚區○○資源回收廠火警事故	監控
39	10/24	桃園市桃園區○○環保工程公司火警事故	監控
40	10/25	苗栗縣竹南鎮○○醫院火警事故	監控
41	10/26	臺中市石岡區○○路天然氣洩漏事故	監控
42	10/27	桃園市大園區○○機場第○航廈冒煙事故	監控
43	10/27	高雄市大社區鐵皮工廠火警事故	監控
44	10/28	苗栗縣國道○號南下 114.4 公里油罐車追撞事故	監控
45	10/30	高雄市仁武區○○資源回收廠火警事故	監控
46	10/30	桃園市觀音區工廠虛驚事故	監控