

114 年 7 月 環境事故 監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	7/1	新北市土城區資源回收場火警事故	監控
2	7/3	新北市三峽區資源回收場火警事故	監控
3	7/4	新北市八里區○○公司火警事故	監控
4	7/4	宜蘭縣宜蘭市倉庫火警事故	監控
5	7/4	新北市八里區○○公司火警事故	監控
6	7/4	高雄市國道一號北上 354 公里丙烯空槽車追撞事故	監控
7	7/5	臺中市后里區○○企業火警事故	監控
8	7/6	新北市中和區連勝街天然氣洩漏事故	監控
9	7/6	新竹縣竹北市○○科技公司二乙烯基苯洩漏事故	出勤
10	7/7	臺南市新市區○○公司火警事故	出勤
11	7/7	宜蘭縣宜蘭市○○大學冒煙事故	監控
12	7/7	臺南市永康區○○科技公司火警事故	監控
13	7/8	基隆市暖暖區源遠路天然氣洩漏事故	監控
14	7/9	雲林縣麥寮鄉東環路環氧樹脂貨車洩漏事故	監控
15	7/9	臺南市國道一號南下 300.6 公里顯影劑槽車追撞事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	7/10	臺南市七股區○○企業公司火警事故	監控
17	7/11	新北市新莊區○○科技公司火警事故	監控
18	7/11	臺中市東區倉庫火警事故	監控
19	7/12	新北市新店區○○設計公司火警事故	監控
20	7/13	宜蘭縣宜蘭市○○大學附設醫院火警事故	監控
21	7/14	高雄市小港區○○公司高雄廠火警事故	出勤
22	7/15	高雄市大寮區○○食品公司火警事故	監控
23	7/18	新竹縣竹北市○○車業火警事故	監控
24	7/18	臺北市文山區○○大學火警事故	監控
25	7/19	新竹縣台 61 線南下 64 公里氫氟酸槽車洩漏事故	出勤
26	7/20	澎湖縣馬公市○○租車行火警事故	監控
27	7/21	新北市泰山區倉庫火警事故	監控
28	7/22	臺中市烏日區○○設計公司火警事故	監控
29	7/22	新北市淡水區淡金路天然氣洩漏事故	監控
30	7/23	新北市新店區○○公司火警事故	監控
31	7/24	彰化縣彰化市泰和路一段與長順街路口瓦斯貨車洩漏事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
32	7/25	彰化縣彰化市雲長路天然氣洩漏事故	監控
33	7/26	嘉義縣台 61 線南下 271.5 公里 1,4-丁二醇槽車洩漏事故	出勤
34	7/26	臺南市永康區中華路天然氣洩漏事故	監控
35	7/26	新竹縣湖口鄉○○食品公司火警事故	監控
36	7/29	桃園市平鎮區○○公司火警事故	監控
37	7/30	臺北市大安區○○實驗室火警事故	監控
38	7/31	臺中市霧峰區○○汽車商品材料公司火警事故	監控
39	7/31	基隆市仁愛區仁二路與愛二路路口天然氣洩漏事故	監控
40	7/31	桃園市大園區○○倉儲火警事故	監控