

114 年 9 月環境事故監控及通報統計表

區 分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	9/1	新北市林口區工廠火警事故	監控
2	9/1	臺南市東區○○大學金屬鈉爆炸事故	監控
3	9/2	苗栗縣苗栗市垃圾掩埋場火警事故	監控
4	9/2	臺北市大安區○○醫院癌醫中心火警事故	監控
5	9/2	屏東縣屏東市○○國際公司火警事故	監控
6	9/2	高雄市阿蓮區○○公司火警事故	監控
7	9/4	臺中市南區○○大學鋰電池火警事故	監控
8	9/4	臺中市南區○○大學實驗室不相容反應事故	監控
9	9/4	臺中市龍井區○○發電廠火警事故	監控
10	9/5	新北市土城區○○企業公司火警事故	監控
11	9/6	臺北市大安區○○大學火警事故	監控
12	9/7	桃園市蘆竹區○○公司火警事故	監控
13	9/9	高雄市小港區○○遊艇公司火警事故	監控
14	9/9	高雄市永安區○○發電廠爆炸事故	監控

區 分	日期	事故名稱	監控/出勤
15	9/10	彰化縣福興鄉○○公司火警事故	監控
16	9/11	花蓮縣吉安鄉光華垃圾衛生掩埋場火警事故	監控
17	9/12	高雄市國道一號北上 366.2 公里水泥槽車追撞事故	監控
18	9/13	高雄市大寮區○○公司火警事故	監控
19	9/15	臺南市歸仁區貨櫃倉庫火警事故	監控
20	9/16	高雄市大寮區○○公司火警事故	監控
21	9/16	高雄市大寮區鐵皮工廠火警事故	監控
22	9/17	基隆市七堵區○○運輸公司火警事故	監控
23	9/18	彰化縣秀水鄉○○科技公司火警事故	監控
24	9/19	桃園市中壢區○○工業公司火警事故	監控
25	9/19	臺南市東山區木材工廠火警事故	監控
26	9/20	臺北市士林區○○大學火警事故	監控
27	9/21	高雄市小港區○○公司火警事故	監控
28	9/21	臺中市南屯區○○科技公司火警事故	監控
29	9/22	桃園市龜山區○○大學桃園校區火警事故	監控

區 分	日期	事故名稱	監控/出勤
30	9/23	花蓮縣吉安鄉○○油漆行倉庫火警事故	監控
31	9/23	高雄市大寮區○○化工公司火警事故	監控
32	9/23	嘉義縣新港鄉中港村後厝子不明異味事故	出勤
33	9/24	新北市樹林區○○科技公司火警事故	監控
34	9/24	臺中市大里區○○工業公司火警事故	監控
35	9/25	新北市三峽區○○工業開發公司火警事故	監控
36	9/25	臺中市西屯區文心路三段油罐車碰撞事故	監控
37	9/25	臺南市仁德區○○鐵工五金行火警事故	監控
38	9/27	臺北市中正區仁愛路二段天然氣洩漏事故	監控
39	9/27	臺北市大安區○○大學火警事故	監控
40	9/28	嘉義縣朴子市○○公司鐵粉冒煙事故	監控
41	9/28	臺南市仁德區○○壓克力行火警事故	監控
42	9/30	高雄市小港區○○鋼鐵廠火警事故	監控