

115 年 8 月環境事故監控及通報統計表

項次	日期	事故名稱	監控/出勤
1	08/01	新竹縣湖口鄉○○化學公司火警事故	監控
2	08/01	嘉義縣義竹鄉○○企業公司火警事故	監控
3	08/02	臺南市新市區○○環保公司火警事故	監控
4	08/02	新北市林口區○○發電廠運煤轉換塔火警事故	監控
5	08/03	臺南市中西區青年路天然氣洩漏事故	監控
6	08/04	臺北市士林區中正路與文林路路口天然氣洩漏事故	監控
7	08/05	新北市土城區○○新能源公司火警事故	監控
8	08/06	臺南市關廟區○○科技公司火警事故	監控
9	08/06	屏東縣枋寮鄉○○化學工業公司火警事故	監控
10	08/06	新北市五股區○○咖啡公司物流中心火警事故	監控
11	08/08	雲林縣斗六市工業路變電箱火警事故	監控
12	08/08	宜蘭縣三星鄉○○加油站辦公室火警事故	監控
13	08/09	桃園市國道二號西向 8.3 公里空槽車擦撞事故	監控
14	08/10	桃園市觀音區○○公司火警事故	出勤
15	08/10	高雄市仁武區○○電線電纜公司火警事故	監控

項次	日期	事故名稱	監控/出勤
16	08/11	新竹縣新豐鄉建興路二段不明氣體洩漏事故	出勤
17	08/12	臺北市大安區國立○○大學火警事故	監控
18	08/12	雲林縣麥寮鄉○○廠氰化氫洩漏事故	監控
19	08/13	新北市國道一號南下 39 公里液化石油氣槽車交通事故	監控
20	08/13	臺中市大雅區○○科技公司火警事故	監控
21	08/13	彰化縣彰化市○○精密工業公司火警事故	監控
22	08/14	高雄市小港區○○○○廠火警事故	監控
23	08/15	新北市五股區○○公司火警事故	監控
24	08/15	桃園市國道一號北上 42.5 公里槽車交通事故	監控
25	08/16	桃園市平鎮區○○氣體公司虛驚事故	監控
26	08/17	臺南市國道一號北上 296 公里過氧化氫槽車翻覆洩漏事故	出勤
27	08/19	高雄市大社區○○化學公司燃燒塔異常排放事故	監控
28	08/20	南投縣竹山鎮○○食品公司火警事故	監控
29	08/21	臺南市安南區○○企業社火警事故	監控
30	08/21	高雄市國道一號南下 372 公里乙酸乙酯槽車交通事故	監控
31	08/21	高雄市三民區○○資源回收廠火警事故	監控

項次	日期	事故名稱	監控/出勤
32	08/21	高雄市大寮區○○企業公司火警事故	監控
33	08/22	臺南市安南區空地火警事故	出勤
34	08/22	桃園市桃園區中山路天然氣氣爆事故	監控
35	08/23	高雄市小港區○○公司火警事故	監控
36	08/23	高雄市小港區○○○○廠火警事故	監控
37	08/23	新北市新莊區○○工業公司火警事故	監控
38	08/24	新竹縣國道一號南下87.6公里油罐車交通事故	監控
39	08/24	彰化縣鹿港鎮○○實業公司火警事故	監控
40	08/25	臺北市國道一號北上 17.3 公里槽車交通事故	監控
41	08/27	宜蘭縣五結鄉○○工業公司火警事故	監控
42	08/27	桃園市蘆竹區○○積體電路公司火警事故	監控
43	08/28	南投縣南投市○○科技公司火警事故	監控
44	08/28	臺南市國道一號北上328.8公里化學品貨車火警事故	監控
45	08/28	屏東縣萬丹鄉○○汽車回收廠火警事故	監控
46	08/29	雲林縣林內鄉鐵皮倉庫火警事故	監控
47	08/30	臺南市國道一號北上 324 公里液氨槽車擦撞事故	監控

項次	日期	事故名稱	監控/出勤
48	08/31	桃園市平鎮區○○實業公司火警事故	監控
49	08/31	南投縣南投市○○工業公司火警事故	監控