

107 年 2 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	2/1	高雄市小港區便當店氣爆事故	監控
2	2/2	彰化縣大城鄉塑膠工廠火警事故	監控
3	2/3	彰化縣台 61 線氫氧化鈉槽車洩漏事故	出勤
4	2/4	嘉義縣民雄鄉○○科技公司火警事故	監控
5	2/5	臺中市南屯區○○公司爆炸事故	監控
6	2/6	高雄市○○林園廠燃燒塔異常排放事故	監控
7	2/7	花蓮縣花蓮市吉林路與民生路路口○○飯店鍋爐油洩漏事故	監控
8	2/7	花蓮縣花蓮港 24 號碼頭燃料油洩漏事故	監控
9	2/7	臺中市西屯區○○大學化學系倍羧烯洩漏事故	監控
10	2/8	新北市萬里區民宅冷媒洩漏事故	監控
11	2/8	臺北市中正區○○中醫倉庫火警事故	監控
12	2/9	基隆市西 25 號碼頭三甲基氯矽甲烷貨櫃洩漏事故	出勤
13	2/9	花蓮縣吉安鄉○○資源回收廠火警事故	監控
14	2/12	桃園市大溪區○○科技火警事故	監控
15	2/14	新竹市國道三號北上 106.5 公里矽甲烷貨車火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	2/14	金門縣○○鎮化學品鋼瓶洩漏事故	監控
17	2/14	臺南市官田區○○公司火警事故	監控
18	2/14	高雄市林園區沿海路三段瀝青工程車翻覆事故	監控
19	2/14	台北市大安區○○大學火警事故	監控
20	2/15	宜蘭縣冬山鄉○○公司火警事故	監控
21	2/15	桃園市八德區○○公司火警事故	出勤
22	2/16	花蓮縣吉安鄉○○氣體氫氣洩漏事故	監控
23	2/17	新竹縣湖口鄉○○公司液氮儲槽區火警事故	監控
24	2/18	臺南市關廟區○○工廠火警事故	監控
25	2/20	新北市新莊區○○銘版工廠火警事故	監控
26	2/24	臺南市官田區○○公司火警事故	監控
27	2/25	臺中市烏日區倉庫火警事故	監控
28	2/26	宜蘭縣蘇澳鎮○○公司氨氣洩漏	出勤
29	2/26	臺北市內湖區○○洗衣店火警事故	監控
30	2/27	臺南市新市區新港社大道氫氧化鉀桶槽洩漏事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
31	2/27	新竹縣湖口鄉○○人造樹脂廠異常排放事故	監控