

107 年 3 月環境事故監控及通報統計表

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
1	3/1	苗栗縣頭份市氯乙烯槽車翻覆事故	出勤
2	3/2	彰化縣大村鄉○○企業火警事故	監控
3	3/2	高雄市大寮區台 88 線東向 8.3 公里空槽車追撞事故	監控
4	3/6	臺中市大里區甲園街天然氣管線洩漏事故	監控
5	3/7	臺南市南區○○冷凍廠氨氣外洩事故	監控
6	3/7	新北市五股區○○企業社火警事故	監控
7	3/10	宜蘭縣五結鄉○○公司火警事故	監控
8	3/10	高雄市小港區○○廠氣爆事故	監控
9	3/11	臺東縣臺東市○○飯店火警事故	監控
10	3/12	新北市五股區○○塑膠行火警事故	監控
11	3/12	桃園市龍潭區○○公司火警事故	監控
12	3/13	南投縣南投市南崗工業區○○公司火警事故	監控
13	3/14	新北市中和區游泳池不明物質洩漏事故	出勤
14	3/15	國道 1 號北上 77.4 公里處槽車洩漏事故	監控
15	3/15	高雄市梓官區○○興業火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
16	3/15	南投縣國道三號南下 217.1 公里石灰槽車碰撞事故	監控
17	3/16	臺南市北區○○醫學院廢液桶冒煙洩漏事故	監控
18	3/16	宜蘭縣五結鄉○○國中化學教室火警事故	出勤
19	3/17	臺中市烏日區○○公司火警事故	出勤
20	3/18	臺中市西屯區○○紙廠火警事故	監控
21	3/19	屏東縣屏東市不明鋼瓶廢棄事故	出勤
22	3/19	新北市三峽區有機溶劑不明異味事故	監控
23	3/19	雲林縣麥寮鄉○○石化異常跳俾事故	監控
24	3/19	桃園市蘆竹區○○公司製程跳俾事故	監控
25	3/20	高雄市烏松區塑膠工廠火警事故	監控
26	3/22	宜蘭縣冬山鄉○○水泥廠火警事故	監控
27	3/22	苗栗縣銅鑼鄉○○公司硝酸洩漏事故	監控
28	3/22	雲林縣國道一號南下 229 公里空槽車追撞事故	監控
29	3/22	臺中市太平區汽車修配廠火警事故	監控
30	3/22	新北市八里區○○公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
31	3/23	桃園市大園區○○工廠火警事故	監控
32	3/24	桃園市龜山區○○廠火警事故	監控
33	3/24	高雄國道1號北上351公里液氯槽車擦撞事故	監控
34	3/24	高雄市仁武區鐵皮工廠火警事故	監控
35	3/24	彰化縣和美鎮○○公司火警事故	監控
36	3/25	嘉義縣太保市○○公司鹽酸洩漏事故	監控
37	3/26	新竹縣湖口鄉○○公司火警事故	監控
38	3/26	桃園市台15線24公里處硫酸槽車洩漏事故	出勤
39	3/26	澎湖縣案山漁港漁船火警事故	監控
40	3/26	雲林縣斗南鎮斗南垃圾場火警事故	監控
41	3/26	雲林縣北港鎮○○國小門口天然氣管線洩漏事故	監控
42	3/27	新北市中和區泰和街天然氣洩漏事故	監控
43	3/27	屏東縣屏東市大溪路不明異味事故	出勤
44	3/27	南投縣竹山鎮○○公司火警事故	監控
45	3/28	臺南市安南區○○公司火警事故	監控

區分	日期	事故名稱	監控/出勤
46	3/29	新北市樹林區○○公司火警事故	監控
47	3/29	臺南市仁德區○○公司火警事故	監控
48	3/29	基隆市中山區復興路 204 號天然氣洩漏事故	監控
49	3/30	高雄市前鎮區○○倉儲丁二烯洩漏事故	出勤
50	3/31	高雄市林園區○○燃燒塔異常排放事故	監控
51	3/31	臺北市大安區○○大學餐廳火警事故	監控